Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 27353

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00027353
Originador: 16868 ALBANYS RANGEL

OT fecha creacion: 20/12/2015
OT fecha/hora impresion: 20/12/2015 18:11:04

Detalles del Equipo

Equipo:	HT018 740B CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4E02257	Frente de Trabajo:	
Horometro:	8,528.10	Fecha/Hr. Requerida:	21/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Backlog:

Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado:
mant. de 500 horas
cambio de aceite de motor
se remplazaron los filtros de aceite de motor, transmision, transfer, aire del motor, diesel, a/c.
se tomaron las muestras de los aceites
imperccion general.

Observaciones:

HOROMETRO : 8747.7

INICIO (fecha/hora)	8:00 AM		FINAL (fecha/hora)	12:pm

FIRMA Alados Mendez

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR